

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

|                             |                         |                                |                                    |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA               | MUNICIPIO:                     | CHINAUTLA                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM NO.121 RUBEN DARIO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 15 AVENIDA. FINAL JOCOTALES ZONA 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-1380-43           | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 6/12/2024                          |

  

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LEMENTOS DE FIJACIÓN PARA REPARACIÓN DE FILTRACIONES</p> |  <p>FOTO 2: LIMPIEZA DE CANALES</p>                |
|  <p>FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CIELO FALSO</p>                             |  <p>FOTO 4: REPARACIÓN DE TIMBRE EXISTENTE</p>    |
|  <p>FOTO 5: INSTALACIÓN DE 2 TIMBRES NUEVOS</p>                                   |  <p>FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED</p> |

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

|                             |                         |                                |                                    |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA               | MUNICIPIO:                     | CHINAUTLA                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM NO.121 RUBEN DARIO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 15 AVENIDA. FINAL JOCOTALES ZONA 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-1380-43           | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 6/12/2024                          |



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED



FOTO 8: INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



FOTO 9: INSTALACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



FOTO 12: INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL

*Euboy*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

|                             |                         |                                |                                    |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA               | MUNICIPIO:                     | CHINAUTLA                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM NO.121 RUBEN DARIO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 15 AVENIDA. FINAL JOCOTALES ZONA 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-1380-43           | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 6/12/2024                          |



FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES



FOTO 14: SUSTITUCIÓN DE INODORO



FOTO 15: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL DE DOS HOJAS



FOTO 16: SUSTITUCIÓN DE CHAPA EN PORTÓN DE INGRESO



FOTO 17: MODIFICACIÓN DE PASADORES EN PORTON DE INGRESO

Firma y sello del Presidente de la OPA



ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC