

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 898 CATALINA DE JESUS DONIS AGUILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1422-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/03/2024




Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora y Presidente de OPF



Foto 3: Modulo 1, Se observa el mal estado de la lamina y la estructura de soporte necesita mantenimiento



Foto 4: Modulo 1, se observa el mal estado de la lamina y la estructura de soporte necesita mantenimiento



Foto 5: Modulo 1, es necesario colocar piso ceramico



Foto 6: Modulo 2, se observa el mal estado de la lamina y la estructura de soporte necesita mantenimiento

Firma y sello del Presidente de la OPF
COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 898 CATALINA DE JESUS DONIS AGUILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1422-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/03/2024



Foto 7: Modulo 2, se observa que no cuenta con piso ceramico



Foto 8: Modulo de Baños, se observa el mal estado de la estructura de soporte y lamina



Foto 9: Modulo de Baños, se observa el mal estado de la estructura de soporte y lamina



Foto 10: Se observa sanitario en mal estado, así mismo es necesario colocar azulejo en muros y pintura



Foto 11: Se observa pila en mal estado



Foto 12: Se observa pila en mal estado

Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM No. 898 CATALINA DE JESUS DONIS
COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5.694