

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                       |                                |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                             | MUNICIPIO:                     | MIXCO                                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-0183-42                         | FECHA:                         | 13/06/2024                                        |



Foto 1: PORTÓN NUEVO YA INSTALADO Y PINTADO EN EL ÁREA DE PARQUEO.



Foto 2: PORTÓN NUEVO YA INSTALADO Y PINTADO EN EL ÁREA DE PARQUEO.



Foto 3: PORTÓN NUEVO YA INSTALADO Y PINTADO EN EL ÁREA DE PARQUEO.



Foto 4: PORTÓN NUEVO YA INSTALADO Y PINTADO EN EL ÁREA DE PARQUEO.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                                       |                                |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                             | MUNICIPIO:                     | MIXCO                                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-0183-42                         | FECHA:                         | 13/06/2024                                        |



Foto 1: TECHO NUEVO Y COSTANERAS BIEN PINTADAS EN EL ÁREA DE LA CLÍNICA.



Foto 2: TECHO NUEVO Y COSTANERAS BIEN PINTADAS EN EL ÁREA DE LA CLÍNICA.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                       |                                |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                             | MUNICIPIO:                     | MIXCO                                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-0183-42                         | FECHA:                         | 13/06/2024                                        |



Foto 1: FUNDICIÓN DE TODA EL ÁREA DEL PISO DE LA CLASE PREFABRICADA.



Foto 2: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EL AULA PREFABRICADA.



Foto 3: FUNDICIÓN DE RAMPA.



Foto 4: RAMPA TERMINADA Y MANTENIMIENTO DE PASAMANOS.



Foto 5: COLOCACIÓN DE LA PUERTA NUEVA EN LA CLASE PREFABRICADA.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                                       |                                |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                             | MUNICIPIO:                     | MIXCO                                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-0183-42                         | FECHA:                         | 13/06/2024                                        |



Foto1: REALIZACIÓN DEL NUEVO BORDILLO EN EL MÓDULO "A".



Foto 2: REALIZACIÓN DEL NUEVO BORDILLO EN EL MÓDULO "B".



Foto 3: BORDILLOS TERMINADOS EN LOS MÓDULOS DE LA PLANTA BAJA.



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la ORE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                       |                                |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                             | MUNICIPIO:                     | MIXCO                                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ROSARIO OLÍVA REYES DE MARROQUÍN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-0183-42                         | FECHA:                         | 13/06/2024                                        |



Foto1: BAÑO TERMINADO DEL MÓDULO "C".

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*AGB*

Firma y sello del Presidente de la



*Ramiro Chadenfand*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                       |                                |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                             | MUNICIPIO:                     | MIXCO                                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-0183-42                         | FECHA:                         | 13/06/2024                                        |



Foto 1: CAMBIO DE LAVAMANOS DEL BAÑO DE NIÑOS DEL MÓDULO "B" DE LA PLANTA BAJA Y PINTURA DE LAS PUERTAS.



Foto 2: CAMBIO DE LAVAMANOS DEL BAÑO DE NIÑAS DEL MÓDULO "B" DE LA PLANTA BAJA Y PINTURA DE LAS PUERTAS.




Foto 3: CAMBIO DE LAVAMANOS DEL BAÑO DE NIÑOS DEL MÓDULO "A" DE LA PLANTA BAJA Y PINTURA DE LAS PUERTAS.



Foto 4: CAMBIO DE LAVAMANOS DEL BAÑO DE NIÑAS DEL MÓDULO "A" DE LA PLANTA BAJA Y PINTURA DE LAS PUERTAS.



Foto 5: CAMBIO DE AZULEJO DE LAS PAREDES DEL BAÑO DE NIÑOS DEL MÓDULO "A" PLANTA BAJA.



Foto 6: CAMBIO DE AZULEJO DE LAS PAREDES DEL BAÑO DE NIÑAS DEL MÓDULO "A" PLANTA BAJA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                                       |                                |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                             | MUNICIPIO:                     | MIXCO                                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-0183-42                         | FECHA:                         | 13/06/2024                                        |



Foto 1: PUERTA FORMAL NUEVA CON TECHITO Y CAMBIO DE CHAPA.



Foto 2: PUERTA FORMAL NUEVA CON TECHITO Y CAMBIO DE CHAPA.



Foto 3: BAÑO TERMINADO, CON SU PISO CERÁMICO NUEVO Y EL INODORO NUEVO A NIVEL DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS DE CUATRO AÑOS, DEL MÓDULO "C".



Foto 4: CAMBIO DE LÁMINAS NUEVAS A LA BODEGA.



Foto 5: A LOS OTROS DOS BAÑOS DEL MÓDULO "C", SE LES CAMBIO EL PISO POR PISO CERÁMICO Y LAVAMANOS NUEVOS. ASÍ MISMO SE PINTARON TODAS LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

