

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 12 SERAPIO CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 0-144 LOMAS DE PORTUGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0190-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024



Foto 1: Suministro e instalación de malla.



Foto 2: Suministro e instalación de malla + mantenimiento de tubos de soporte.



Foto 3: Suministro e instalación de malla + mantenimiento de tubos de soporte.



Foto 4: Suministro e instalación de malla + mantenimiento a tubería en muro principal.




Foto 5: Suministro e instalación de puerta de malla con tubería.



Foto 6: Trabajos de mantenimiento a portón en parqueo.


Firma y sello del Presidente de la QPF
CONSEJO EDUCATIVO
ESCUELA OFICIAL URBANA
MIXTA No. 12 SERAPIO CRUZ
MIXCO, GUATEMALA


Arquitecto
Categoría 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 12 SERAPIO CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 0-144 LOMAS DE PORTUGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0190-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024



Foto 7: Trabajos de mantenimiento a muro de piedra.



Foto 8: Trabajos de mantenimiento a muro de piedra.



Foto 9: Trabajos de mantenimiento en ventanas.




Foto 10: Suministro e instalación de ventanería de UPVC.



Foto 11: Fotografía en establecimiento.



Foto 12: Fotografía en establecimiento.

CONSEJO EDUCATIVO
ESUELA OFICIAL URBANA
MIXTA NO. 12 SERAPIO CRUZ
MIXCO, GUATEMALA

Cesar Rodolfo Lucas López
Ampliado
Colabiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa