

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB j v aldea Campanero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Av. 6ta calle, zona 8, aldea campanero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0262-45	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Area de ingreso donde se diseña una rampa para sustituir las gradas y facilitar el ingreso de los alumnos.



Foto 2: Ventana del salon la cual se encuentra en mal estado por lo que fue cambiada por una Ventana totalmente nueva de PVC. Iluminacion. Cielo falso e instalación eléctrica.



Foto 3: Patio externo de aulas que cambiado por piso ceramino.



Foto 4: instalacion eléctrica, iluminacion y cielo falso de salon que antes no tenía iluminacion



Foto 5: reinstalacion de reja en puerta retirada por diseño de rampa



Foto 6: Ventana de el ambiente utilizado para dirección cambiada por una Ventana totalmente nueva de PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

