

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM BERTHA HERRERA DE RUANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA A 15-20 ZONA 7 COLONIA SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0288-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024



Foto 1: . Techo de duralita que deberá ser reemplazado, debido a las malas condiciones en las que se encuentra.



Foto 2: El techo de duralita también se encuentra en la parte del pasillo del Bloque A



Foto 3: Se puede apreciar que los Mojinetes no se encuentran acabados, por lo que se deberá aprovechar al momento del cambio de techo para mejorar este punto.




Foto 4: Puerta de barrotes actual que presenta daños por oxidación y se encuentra torcida por el uso.



Foto 5: Se puede apreciar el oxido que presenta la estructura de soporte del techo en el Bloque D del establecimiento.



Foto 6: Debido a la cantidad de alumnos y que el único punto de acceso y salida es una puerta de 1 metro de ancho se propone la realización de una salida de emergencia en el área de cancha.



Firma y sello del Presidente de la OEA



Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM BERTHA HERRERA DE RUANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA A 15-20 ZONA 7 COLONIA SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0288-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024



Foto 7: Se han tenido problemas de robos en la escuela, por lo que se solicita la colocación de malla en la parte del muro de la cancha, como mínimo que cuente con 1 metro de altura.



Foto 8: La ventana de la cocina no cuenta con vidrios y se ha conformado con 2 marcos metálicos antiguos en malas condiciones.



Foto 9: Las puertas principales en los baños presentan oxidación.



Foto 10: Los chorros pertenecientes a las pilas se encuentran en malas condiciones.



Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía con directora y OPF, al terminar la visita de campo.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



Cesar Rodolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa