



HOJA 1/2


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU M NO. 34 "20 DE OCTUBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 0-144 ZONA 1 MIXCO, LOMAS DE PORTUGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0290-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024

 Foto 1: Demolición de piso existente y desmontaje de techo de lámina.	 Foto 2: Demolición de piso existente + mantenimiento de techo.
 Foto 3: Instalación de estructura para techo en patio.	 Foto 4: Preparación de contrapiso, nivelación de área.
 Foto 5: Armado de pileta.	 Foto 6: Fabricación de pileta de concreto.






Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOM NO. 34 "20 DE OCTUBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 0-144 ZONA 1 MIXCO, LOMAS DE PORTUGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0290-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024



Foto 7: Mantenimiento de puerta incluye lijado y pintura.



Foto 8: Suministro e instalación de techo en patio.



Foto 9: Mantenimiento de estructura metálica en cocina.



Foto 10: Suministro e instalación de llave tipo push en mijitorios.



Foto 10: Suministro e instalación de llave tipo push en mijitorios.



Foto 12: Fotografía en establecimiento.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegio No 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa