

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ECOM NO. 34 "20 DE OCTUBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 6-144 ZONA 1 MIXCO, LOMAS DE PORTUGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0290-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/08/2024
 Foto 1: Mantenimiento a estructura de techo incluye lijado y pintura + colocación de lámina.		 Foto 2: Aplicación de pintura interna en salón ampliado.	
 Foto 3: Suministro e instalación de piso + pintura + techo + iluminación.		 Foto 4: Techo en area de patio de juegos para niños, incluye suministro e instalación de estructura y lámina.	
 Foto 5: Suministro e instalación de canal pluvial.		 Foto 6: Pileta de concreto moldeada de azulejo.	

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Bafegado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-00
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU M NO. 34 "20 DE OCTUBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 0-144 ZONA 1 MIXCO, LOMAS DE PORTUGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0290-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/08/2024



Foto 7: Suministro e instalación de tubería de agua potable.



Foto 8: Mejoras en cocina, puesta de piso + pintura + cambio de techo.



Foto 9: Modificación en ventana de cocina, dejándola tipo caseta.



Foto 10: Suministro e instalación de llave tipo push en mijitorios.



Foto 11: Fotografía en establecimiento.



Foto 12: Fotografía en establecimiento.


Firma y sello del Presidente de la O




Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y sello del Establecimiento de Campo del Programa