

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARAVULOS ANEXA A E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	54 CALLE "A" 14-15 ZONA 6 COLONIA LO DE BRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0681-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/12/2023



Foto1: . EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 2: REMOZAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS.




Foto 3: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO Y AZULEJO ANTIDESLIZANTE.



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS Y LAVAMANOS EN SERVICIOS SANITARIOS




Foto 5: REMOZAMIENTO EN AREA RECREATIVA CORTE Y NIVELACION.



Foto 6: COLOCACION DE CANAL TROQUELADO

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
JUNTA ESCOLAR
PRESIDENTE
ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA

[Signature]
Giancarlo Chur Pérez
INGENIERO CIVIL
COL. 10806
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ESCUELA OFICIAL DE PARAVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE BRAN II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	54 CALLE "A" 14-15 ZONA 6 COLONIA LO DE BRAN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0681-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/12/2023




Foto7: COLOCACION DE CANALTROQUELADO EN TECHO DE AULAS.



Foto 8: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE METAL EN AULA



Foto 9: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE PVC



Foto 10: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE PVC PARA AULAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 11: CORTE Y NELACION DE PISO DE CONCRETO EN AULA



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



Giancarlo Chua Pérez
INGENIERO CIVIL
COL-10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa