



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ESCUELA OFICIAL DE PARÁVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE BRAN II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	54 CALLE "A" 14-15 ZONA 6 COLONIA LO DE BRAN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-0681-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	5/07/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: En el establecimiento Educativo



Foto 3: Instalación de piso cerámico antideslizante y Sanitario




Foto 4: Instalación de Azulejo y sanitario



Foto 5: Lavamanos de concreto y azulejo



Foto 6: Fundición de piso de concreto


Firma y Sello del Presidente de la OPF
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA
PRESIDENTE


Firma, Sello y No. Colegiado del Ingeniero Civil del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ESCUELA OFICIAL DE PARAVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE BRAN II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	54 CALLE "A" 14-15 ZONA 6 COLONIA LO DE BRAN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-0681-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	5/07/2024
			
Foto 7: Instalación de ventanas tipo PVC		Foto 8: Instalación de ventanas tipo PVC	
			
Foto 9: Reparación de piso de concreto		Foto 10: Cambio de Tablero de 8 flipones	
			
Foto 11: Sistema de electricidad iluminación		Foto 12: Sistema de electricidad fuerza	


Firma y sello del presidente de la QPF
ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SANTA ESCOLAR
PRESIDENTE
LO DE BRAN II ZONA 6 MIXCO GUATEMALA


Firma y sello y No. Colegiado del Ingeniero Civil del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694