

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM No. 459 San Jose las Rosas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 44 Manzana O Sector 4 Colonia San Jose las Rosas Z 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1437-42	FECHA:	Mixco, Guatemala 29 de Julio de 2024



Foto 1: Remozamiento de Techo Patio (continuación estructura metálica)



Foto 2: Remozamiento Techo (este será el largo de la continuacion de la estructura metálica 300 metros) y pintura exterior



Foto 3: Pintura Interior frente de las 4 aulas de Preprimaria



Foto 4: Pintura Interior en el area de mesitas



Foto 5: Pintura Interior del lado de las mesitas 2



Foto 6: Pintura Interior en la pared que comunica el area de preprimaria con el area de primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM No. 459 San Jose las Rosas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 44 Manzana O Sector 4 Colonia San Jose las Rosas Z 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1437-42	Fecha:	Mixco, Guatemala 29 de Julio 2024



Foto 7: Estructura techad de la escolita de Preprimaria



Foto 8: Pintura Interior de la pared que esta al tope de la escolita de Preprimaria



Foto 9: Pintura Exterior de la EODP ANEXA A EOUM No. 459 SAN JOSE LAS ROSAS



Foto 10: Mantenimiento del sistema eléctrico de las aulas de la escolita de Preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--

--

