




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM NO.829 PROFESOR VÍCTOR NICOLÁS AGUILAR VÁSQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1 AV. 38-55 Z. 10 MIXCO COLONIA BARRIO SAN ANTONIO LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1447-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	24/06/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Cerramiento de pared		Foto 4: Colocación de estructura de metal	
			
Foto 5: Instalación de lámina troquelada calibre 26		Foto 6: Demolición de Urinal	


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar





Firma, Sello y No. Colegiado del Ingeniero Civil Colegiado 5,694

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM NO.829 PROFESOR VÍCTOR NICOLÁS AGUILAR VÁSQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1 AV. 38-55 Z. 10 MIXCO COLONIA BARRIO SAN ANTONIO LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1447-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	24/06/2024

 Foto 7: Retiro de azulejo existente	 Foto 8: Cerramiento para modulo de sanitarios
 Foto 9: Red de drenajes para sanitarios	 Foto 10: Mejoramiento de lavamanos
 Foto 11: Instalación de lavamanos	 Foto 12: Cermido y pintura de muros

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

 JUNTA ESCOLAR
 PROF. VÍCTOR AGUILAR V.
 JUNTA SAN JOSÉ 12-01

Firma, Sello y S. Enrique Rodríguez Peña

 Ingeniero Civil
 Colegiado 5,694