

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 31 Dario Gonzalez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a Avenida entre 12 y 13 calle zona 5 Colonia 1o de Julio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1538-43	FECHA:	Agosto 16 de 2,024



Foto1: Resanamiento y pintura de los techos de la cocina y bodega de la Escuela Dario González



Foto 2: Preparación de base para instalación de piso nuevo de la bodega de la cocina de la Escuela Dario González



Foto 3: Nueva mesa de la cocina Escuela Dario González




Foto 4: Mantenimiento de portón principal y levantado de techo de la Escuela Dario González



Foto 5: Mantenimiento de Ventanales Principales lado interior Escuela Dario González



Foto 6: Mantenimiento de fuga de la bomba de agua de la Escuela Dario González

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 31 Dario Gonzalez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a Avenida entre 12 y 13 calle zona 5 Colonia 1o de Julio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1538-43	FECHA:	Agosto 16 de 2,024



Foto 1: Destrucción del piso antiguo que se encontraba en muy mal estado en la bodega de la cocina de la Escuela Dario González



Foto 2: Instalación de pasamanos de los pasillos de la Escuela Dario González



Foto 3: Destrucción del azulejo antiguo que se encontraba en muy mal estado de la mesa de concreto de la cocina de la Escuela Dario González



Foto 4: Reforzamiento de la mesa de concreto de la cocina de la Escuela Dario González



Foto 5: Construcción de nueva mesa de concreto de la cocina de la Escuela Dario González



Foto 6: Mantenimiento de los ventanales de la Escuela Dario González lado exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

