

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 31 Dario Gonzalez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a Avenida entre 12 y 13 calle zona 5 Colonia 1o de Julio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1538-43	FECHA:	Septiembre 12 de 2,024



Foto1: Paredes pintadas de la bodega de la Cocina Escuela Dario González



Foto 2: Ventanal puerta pintada.



Foto 3: Finalización de piso nuevo de la bodega de la Cocina Escuela Dario González



Foto 4: Techo resanado y pintado de la Cocina y bodega de Escuela Dario González



Foto 5: Mesas terminadas de la Cocina Escuela Dario González




Foto 6: Mesa nueva finalizada de la Escuela Dario González

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Balvina Rojas
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 31 Dario Gonzalez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a Avenida entre 12 y 13 calle zona 5 Colonia 1o de Julio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1538-43	FECHA:	Septiembre 12 de 2,024





Foto1: Paredes pintadas de la Cocina Escuela Dario González




Foto 2: Pise con azulejo nuevo terminada



Foto 3: Bomba de agua instalada y terminada con cero fugas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
