

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1544-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	21/06/2024



Foto 1: Excavación para cimentación de muro.



Foto 2: Demolición de muro existente



Foto 3: Demolición y retiro de escombros



Foto 4: Levantado de muro, armado de columnas y soleras.



Foto 5: Preparación de Formaleta para fundición de solera



Foto 6: Muro de protección con temporal con lámina.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPR




Cesar Rodolfo Amos López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1544-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	21/06/2024

 Foto 7: Limpieza de estructura metálica.	 Foto 8: Suministro e instalación de lámina troquelada.
 Foto 9: Traslado de materiales al centro educativo.	 Foto 10: Mantenimiento a estructura de soporte.
 Foto 11: Foto en Escuela	 Foto 12: Fotografía al terminar la visita de campo.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Cesar Rodolfo Lucas López Arquitecto Colegiado 6346 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---