



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1544-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	12/07/2024



Foto 1: Suministro e instalación de techo de lámina



Foto 2: Mantenimiento de estructura metálica de soporte incluye lijado y pintura.



Foto 3: Instalación de techo de lámina.



Foto 4: Colocación de lámina troquelada calibre 26.



Foto 5: Lámina en voladizo de pasillo.



Foto 6: Suministro e instalación de techo de lámina + mantenimiento de estructura de soporte.



Firma y Sello del Establecimiento

Cosán Rodolfo Luis López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Coordinador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1544-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	12/07/2024



Foto 7: Muro perimetral de mampostería reforzada.



Foto 8: Se levantó más de lo previsto, para evitar invasión por parte de los usuarios de la cancha.



Foto 9: Se aplicó repello y pintura para el acabado final.



Foto 10: Vista general del muro.



Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía al terminar la visita de campo con director y presidente de OPF.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Cesar Roldán Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa