

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1552-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/07/2024



Foto 1: Aplicación de pintura en muros interiores de baños.



Foto 2: Mantenimiento a puertas metálicas, incluye lijado y pintura.



Foto 3: Mantenimiento a puertas + pintura interior + suministro e instalación de azulejo.




Foto 4: Instalación de azulejo en baños.



Foto 5: Se sustituyó el azulejo en mal estado por azulejo en buenas condiciones en pileta tipo lavamanos.



Foto 6: Suministro e instalación de azulejo el mijitorio.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1552-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/07/2024



Foto 7: Suministro e instalación de pilas.



Foto 8: Colocación de chapa en puerta principal de baño.



Foto 9: Suministro e instalación de 2 tinacos, para el abastecimiento de los servicios sanitarios.



Foto 10: Suministro e instalación de lámparas para salón de clases.



Foto 11: Fotografía en establecimiento.



Foto 12: Fotografía en establecimiento al analizar la visita de campo.


Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
Cesar Rodríguez Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346