

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM NO.7 FRANCISCO MARROQUIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1554-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	21/06/2024

 Foto 7: Se realiza el mantenimiento a las ventanas, lijado mas pintura.	 Foto 8: Se lleva a cabo el mantenimiento a la estructura de soporte.
 Foto 9: Se avanza con la colocación de piso en los salones correspondientes, por lo que se verifica que el pegado sea apropiado y que tenga la nivelación esperada.	 Foto 10: Se muestra uno de los salones con cambio de piso.
 Foto 11: Fotografía en el establecimiento.	 Foto 11: Fotografía en el establecimiento durante el proceso de verificación de avances.

[Signature]



Firma y Sello del Presidente de la JEP

[Signature]
Cesar Rodolfo Lacas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Encargado de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM NO.7 FRANCISCO MARROQUIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1554-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	1/06/2024



Foto 1: Se desmontan las láminas en mal estado.



Foto 2: Salón de clases sin techo, listo para recibir el mantenimiento a la estructura de soporte.



Foto 3: Se desmonta el techo en el área de baños.



Foto 4: Área de baños sin techo.



Foto 5: Se colocan las láminas nuevas en los salones correspondientes.



Foto 6: Montaje de lámina troquelada nueva en salón de clases.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Arquitecto
Categorizado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa