

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 115 'DARIO GONZALEZ'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A AVE. ENTRE 12 Y 13 CALLES COLONIA 1ERO DE JULIO, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1556-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024



Foto 1: En puntos en específico la membrana impermeabilizante se encuentra suelta debido a esto es que se tienen problemas de filtración en la parte interna.



Foto 2: Se aprecian los problemas de filtración dentro de las aulas, el cuál se agrava en época de lluvia.



Foto 3: Mantenimiento a barandilla de pasillos en el edificio del establecimiento, incluye lijado, pintura y colocación de piezas faltantes.



Foto 4:



Foto 5: Debido a la humedad el perímetro del edificio, presenta problemas de desprendimiento de la capa de concreto que reviste las varillas de acero corrugado.



Foto 6: En algunos puntos del edificio la armadura de acero se encuentra expuesta, lo que la hace mas vulnerable a la corrosión.

Firma y Sello del Presidente de la Com


Cesar Rodolfo Lucas López
 Arquitecto
 Colegiado 6346
 Firma y Sello del Ejecutor de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 115 'DARIO GONZALEZ'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A AVE. ENTRE 12 Y 13 CALLES COLONIA 1ERO DE JULIO, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1556-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024



Foto 7: Debido al estilo de ventana que se tiene que no permite la apertura de una buena sección para la ventilación se acumula el calor.



Foto 8: La puerta que resguarda el sistema de bombeo, tiene una fuerte cantidad de óxido, por lo que deberá ser reemplazada.



Foto 9: La puerta tipo escotilla con la que cuenta el cisterna está fuertemente afectada por el óxido, por lo que deberá ser sustituida.



Foto 10: La pintura se encuentra deteriorada por el paso del tiempo, afectando el aspecto visual del establecimiento.



Foto 11: Foto en Escuela -



Foto 12: Fotografía directora y OPF, al terminar la visita de campo.

Firma y sello del Presidente de la OPU URBANA MIXCO


Cesar Roldolfo Lucas Lopez
 Arquitecto
 Colegiado 6346
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa