



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM NO. 115 'DARIO GONZALEZ'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	5A AVE. ENTRE 12 Y 13 CALLES COLONIA 1ERO DE JULIO, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1556-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	0/06/2024

	
Foto 1: Trabajos de mantenimiento a barandilla.	Foto 2: Trabajos de mantenimiento a barandilla.
	
Foto 3: Trabajos de resanado de vigas en exterior.	Foto 4: Trabajos de resanado de vigas en interior.
	
Foto 5: Aplicación de Impermeabilizante en losa.	Foto 6: Aplicación de Impermeabilizante en losa.


Firma y sello del Presidente de la UPE


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM NO. 115 'DARIO GONZALEZ'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	5A AVE. ENTRE 12 Y 13 CALLES COLONIA 1ERO DE JULIO, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1556-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	10/06/2024



Foto 7: Aplicación de monocapa blanco para acabado en vigas interiores.



Foto 8: Aplicación de monocapa blanco para acabado en vigas exteriores.



Foto 9: Mantenimiento a Puertas para la bodega de la bomba.



Foto 10: Mantenimiento a Puertas de cisterna.



Foto 10: Fotografía en Establecimiento.



Foto 9: Fotografía al terminar la evaluación.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la DPE



[Signature]
Cesar Rodolfo Arellano López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa