

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 calle 22-57 zona 9 de Mixco Aldea el Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1569-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024



Foto 1: Mantenimiento a puertas de baños de niños, incluye el lijado y la pintura.



Foto 2: Inodoros nuevos, debidamente instalados.



Foto 3: Trabajos de mantenimiento e instalación de nueva red de agua potable realizados.



Foto 4: Suministro e instalación de chorros en pilatas.



Foto 5: Mantenimiento a puerta metálicas en baño de niñas.



Foto 6: Suministro e instalación de Lámparas en salón de clases.

Victorio Luten
Firma y sello del Presidente de la OEF



Cesar Rodolfo Quirós López
Firmado
Colgado 0546
Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11calle 22-57 zona 9 de Mixco Aldea el Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1569-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024



Foto 7: Suministro e instalación de lámpara.



Foto 8: Instalación de lámparas.



Foto 9: Instalación de lámparas + mantenimiento a estructura de soporte.



Foto 10: Mantenimiento a estructura + suministro e instalación de luminarias.



Foto 11: Visita de campo para verificación de trabajos de remozamiento.



Foto 12: Materiales para la colocación de techo para la cobertura del patio.

Victoria Luján
Firma y Sello del Presidente de la ODE



César Rangel Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador del Campo del Programa