

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOUM NO. 841 EL PARAISO I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	12 CALLE 10-42 ZONA 7 COLONIA EL PARAISO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-2815-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	19/06/2024

 Foto 1: Cambio de techo, retiro de láminas en mal estado.	 Foto 2: Estructura de techo en proceso de limpieza.
 Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte para el techo, lijado + pintura.	 Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte para el techo, lijado + pintura.
 Foto 5: Proceso de cambio de lámina para salones.	 Foto 6: Ubicación de láminas nuevas para la colocación de tornillos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOUM NO. 841 EL PARAISO I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	12 CALLE 10-42 ZONA 7 COLONIA EL PARAISO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-2815-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	19/06/2024



Foto 7: Se puede apreciar el mantenimiento a la estructura de soporte y la colocación de las láminas nuevas.



Foto 8: Instalación de láminas troqueladas nuevas.



Foto 9: Colocación de Flashing para generar el sello en la junta de dilatación del módulo de gradas y el módulo de aulas, para evitar problemas de humedad.



Foto 10: Aplicación de pintura en área de oficina que presentaba problemas de humedad por la filtración en junta de dilatación.



Foto 11: Fotografía en el Establecimiento.



Foto 12: Fotografía en el Establecimiento.

X


Firma y Sello del Presidente de la OPR



Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Categoría 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa