

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6517-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024



Foto 1: Las lámparas algunos salones del módulo A, presentan lámparas dañadas que no son funcionales.



Foto 2: La iluminación es importante para el desarrollo de las actividades académicas.



Foto 3: Se tiene fuertes cantidades de alumnos y las ventanas no permiten una buena circulación de aire.




Foto 4: Salón de clases con problemas de ventilación



Foto 5: Las ventanas presentan problemas de oxidación por lo que se han quedado bloqueadas.



Foto 6: Apertura máxima que se tiene en las ventanas, lo que genera los problemas de ventilación.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar


Cesar Rodolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6517-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024



Foto 7: Canal pluvial que presenta problemas de filtración.



Foto 8: Como se puede apreciar el sello entre el canal y el muro es inexistente por lo que el agua escurre por la pared en época de lluvia.



Foto 9: La ampliación del techo en el módulo B permitirá que los niños puedan movilizarse de manera segura en temporada de lluvia.



Foto 10: Los niños actualmente se mojan al momento de subir a los salones de clases, por lo que la ampliación del techo ayudaría a mitigar ese problema.



Foto 11: Fotografía en el establecimiento



Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.

Firma y sello del Representante de la O.P.F.
E.O.R.M. OSCAR BERGER
JORNADA MATUTINA
JUNTA ESCOLAR
ALDEA LO DE FUENTES, Z. 11, MIXCO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
César Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346