

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, PLANES DE MINERVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 avenida B 7-27 colonia planes de minerva zona 11 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6520-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024



Foto 1: . Estado actual de Puerta en cocina Módulo A, muestra deterioro por lo que se debe realizar el mantenimiento correspondiente.



Foto 2: Se deberá realizar el mantenimiento al portón de ingreso, poniendo especial énfasis en el anclaje con las columnas tomando en cuenta que se ha desprendido en repetidas ocasiones.



Foto 3: Los anclajes del portón en las columnas representan un peligro, tomando en cuenta el tamaño del mismo y que estos se encuentran expuestos.



Foto 4: Estado actual de las puertas de los baños, por lo que deben ser intervenidas.



Foto 5: Los inodoros presentan problemas en los accesorios internos y todos se encuentran con la tapadera del tanque quebrada.



Foto 6: Se muestra el deterioro en la pintura, específicamente del Módulo B tomando en cuenta que es el que mas se frecuenta por la existencia de los servicios sanitarios.


 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia


 Cesar Rodolfo Lucas López
 Arquitecto
 Colegiado 6546
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, PLANES DE MINERVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 avenida B 7-27 colonia planes de minerva zona 11 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6520-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024



Foto 7: Los muros presentan desprendimiento de pintura y manchas, tomando en cuenta que los niños colocan los pies.



Foto 8: El módulo C no cuenta con canales pluviales, ni bajadas de agua.



Foto 9: Proyeccion del techo del Módulo E para generar sombra y protección del sol y la lluvia a los estudiantes.




Foto 10: No se cuenta con bajadas de agua en el Módulo A.



Foto 11: Fotografía en el establecimiento




Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo Primario





Firma y Sello del Arquitecto Cesar Rodolfo Lucas López