



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, PLANES DE MINERVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	8 avenida B 7-27 colonia planes de minerva zona 11 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-6520-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	9/07/2024



Foto 1: Mantenimiento de Portón, incluye lijado y pintura.



Foto 2: Mantenimiento a puerta de cocina actual, incluye lijado y pintura




Foto 3: Mantenimiento a puertas de baños.



Foto 4: Mantenimiento de puertas en salones de clases



Foto 5: Aplicación de pintura en Módulo.



Foto 6: Mantenimiento de puerta, incluye, lijado y pintura.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



Cesar Rodolfo Lucas López

Arquitecto
Coligiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, PLANES DE MINERVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	8 avenida B 7-27 colonia planes de minerva zona 11 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-6520-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	9/07/2024
			
Foto 7: Suministro e instalación de canal pluvial + bajadas de agua.		Foto 8: Suministro e instalación de canal pluvial + bajadas de agua corroborando que los cargadores brinden un soporte apropiado.	
			
Foto 9: Preparación de estructura metálica para ampliación de techo, se rectifica el nivel para garantizar la verticalidad de los elementos.		Foto 10: Armado de estructura para ampliación de techo, se evalúan los anclajes y la soldadura.	
			
Foto 11: Fotografía en establecimiento.		Foto 12: Fotografía en establecimiento.	
			