

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6936-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024



Foto 1: . Ampliación de techo de pila, frente a cocina para poder realizar la entrega de alimentos.



Foto 2: El techo que cubre la pila es el que se utiliza para poder entregar alimentos, ya que se encuentra contiguo a cocina, en tiempo de lluvia este no es suficiente para cubrir la necesidad.



Foto 3: Es necesario realizar la apertura de un vano, con ventana tipo sifón para mejorar la ventilación e iluminación en el servicio sanitario.



Foto 4: Se realizará el cambio de las llaves de los lavamanos ya que estas actualmente no funcionan.




Foto 5: Inodoro en mal estado en el baño de niñas.



Foto 6: La puerta de la bodega de enceres se encuentra deteriorada, por lo que deberá ser reemplazada.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar
E.O.R.M. OSCAR BERGER
JORNADA MATUTINA
JUNTA ESCOLAR
ALDEA LO DE FUENTES, 21 DE MARZO DE 2024


Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colagiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6936-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024




Foto 7: Problemas de humedad puntual, por lo que se considera como una fuga de agua en las tuberías empotradas en muros.



Foto 8: Coincide la mancha de humedad en el muro que colinda con servicio sanitario de hombres por lo que refuerza la teoría de fuga en tubería empotrada en pared.



Foto 9: Es necesario el cambio de los inodoros para poder habilitar todos los espacios destinados para servicio sanitario.



Foto 10: Bajadas de agua pluvial dañadas por el sol y con falta de sujeción a los muros lo que genera la ruptura de las mismas por el movimiento.




Foto 11: Fotografía en el establecimiento



Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.


Firma y sello del representante de la Junta Escolar




César Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa