

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM NO. 2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-6936-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	16/08/2024



Foto 1: Apertura de vano para ventilación en baño + Ventana tipo sifón.



Foto 2: Pileta tipo lavamanos en baño de niñas.




Foto 3: Suministro e instalación de azulejo baño de niños.



Foto 4: Colocación de Azulejo baño de niñas.



Foto 5: Instalación de tubería de descarga pluvial, con protección de concreto.



Foto 6: Mantenimiento a puertas metálicas de baños + instalación de puerta en bodega.



Firma y sello del Representante de la OPF

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM NO. 2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-6936-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	16/08/2024



Foto 7: Instalación de tijeras para techo + lámina troquelada de aluzinc y policarbonato.



Foto 8: Suministro e instalación de estructura de soporte para techo + lámina



Foto 9: Suministro e instalación de azulejo + aplicación de pintura.



Foto 10: Suministro e instalación de azulejo + aplicación de pintura.



Foto 10: Fotografía en establecimiento.



Foto 11: Fotografía en establecimiento al culminar la visita.

Cesar Rodolfo Lucas López

Arquitecto
Cargado 6346

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa