

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM LO DE FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	13 Calle 12-11 Lo de Fuentes, zona 11 Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-8083-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	19/07/2024



Foto 1: Suministro e instalación de cableado eléctrico.



Foto 2: Suministro e instalación de cableado eléctrico.



Foto 3: Instalación de lámparas para iluminación de salones.



Foto 4: Suministro e instalación de lámparas en salones, mejorando de manera considerable la iluminación.



Foto 5: Suministro e instalación de interruptores y tomacorrientes con placa de acero inoxidable.



Foto 6: Vista general de salón de clase con nueva red eléctrica para la iluminación.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
JORNADA VESPERTINA
CONSEJO EDUCATIVO
DE FUENTES

[Firma]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM LO DE FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	13 Calle 12-11 Lo de Fuentes, zona 11 Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-8083-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	19/07/2024



Foto 7: Desmonte de Techo en área de cocina.




Foto 8: Estructura metálica y lámina para fabricación de cubierta en cocina.



Foto 9: Vista interior de cocina, con estructura metálica de soporte + lámina troquelada + red de iluminación y fuerza.



Foto 10: Suministro e instalación de canal y tubería para descarga pluvial.



Foto 11: Fotografía en Establecimiento.



Foto 12: Fotografía en establecimiento.

Cesar Rodolfo Lucas López

Colegiado 6346

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
JORNADA VESPERTINA
CONSEJO EDUCATIVO
Firma y sello del Presidente del Establecimiento

Firma y Sello del Inspeccionador de Campo del Programa