

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	16 AV. LOTE 29 MZ. U COL COLINAS DE MINERVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-8860-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	16/08/2024



Foto1: Aplicación de Monocapa en muro colindante.



Foto 2: Mantenimiento de portón.



Foto 3: Apertura de vano en salón de clases + suministro e instalación de ventana UPVC.




Foto 4: Tablero de distribución + caja de protección RH.



Foto 5: Cambio de cableado de circuitos internos para evitar problemas de calentamiento.



Foto 6: Suministro e instalación de ventana en dirección.


Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	16 AV. LOTE 29 MZ. U COL COLINAS DE MINERVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-8860-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	16/08/2024



Foto 7: Suministro e instalación de grifería en lavamanos + Cambio de drenaje tipo sifón.



Foto 8: Mantenimiento a puertas de baños + instalación de piso y azulejo.



Foto 9: Instalación de inodoros + azulejo + suministro e instalación de puerta en baño guardián.



Foto 10: Suministro e instalación de piso cerámico en salón.




Foto 11: Fabricación de mesa de trabajo en cocina




Foto 12: Fotografía en establecimiento al finalizar la visita.


Firma y sello del Presidente de la OEA




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa