

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AV. LOTE 29 MZ. U COL COLINAS DE MINERVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-8860-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024



Foto1: . Se muestra el estado en el que se encuentra el muro colindante, propiedad del vecino



Foto 2: Portón con problemas de óxido en la parte inferior, por lo que deberá sustituirse, aplicar pintura anticorrosiva.



Foto 3: No se cuenta con ventanería apropiada para la iluminación y ventilación del salón de clases



Foto 4: Se muestran las aulas conectadas al mismo circuito, por lo que se disparan los flipones por falta de circuitos y al tener todo encendido se sobrecargan las líneas, la jornada no se tiene acceso al tablero.




Foto 5: Batería de baños sin piso.



Foto 6: Desprendimiento de pintura en cielo y muros, los problemas de humedad que generaron dicho problema han sido reparados por los padres de familia.


Firma y sello del Presidente de la OEP



Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Coligiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AV. LOTE 29 MZ. U COL COLINAS DE MINERVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-8860-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024



Foto 7: . Inodoros quebrados y en mal estado.



Foto 8: Puerta de acceso a la parte posterior del establecimiento.



Foto 9: Cocina sin mesas de trabajo adecuadas.



Foto 10: Piso de concreto, que presenta grietas.



Foto 11: Parte frontal de la escuela



Foto 12: Fotografía con directora y OPF, al terminar la visita de campo.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa