

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AV. LOTE 29 MZ. U COL COLINAS DE MINERVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-8860-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024



Foto 1: Traslado de materiales al establecimiento.



Foto 2: Se cuenta con el total de materiales en bodega.



Foto 3: Trabajo de preparación de la base para cotrapiso.



Foto 4: Fundición de contrapiso en salón.



Foto 5: Instalación de puerta que ta a la parte posterior del establecimiento.




Foto 6: Mesas de trabajo en área de cocina.

[Firma]
Firma y sello del Presidente del Comité



[Firma]
Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AV. LOTE 29 MZ. U COL COLINAS DE MINERVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-S860-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024



Foto 7: Suministro e instalación de grifería en lavamanos



Foro 8: Apertura y refuerzo para ventana en salón



Foto 9: Instalación eléctrica en módulo + nuevo tablero de distribución.



Foto 10: Aplicación de Monocapa en muro colindante



Foro 11: Verificación de trabajos



Foto 12: Fotografía en establecimiento, charla con directora y constructores.

[Firma]
Firma y sello del Promotor de la EODP

[Firma]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa