


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LAS VICTORIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 CALLE A 4 AVENIDA ZONA 10 DE MIXCO COLONIA LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-9129-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/07/2024
 Foto 1: Suministro e instalación de cableado + tomacorriente.		 Foto 2: Suministro e instalación de cableado + interruptores	
 Foto 3: Suministro e instalación de cableado y lamparas tipo led.		 Foto 4: Instalación de iluminación led.	
 Foto 5: Suministro e instalación de nuevas conexiones electricas.		 Foto 6: Suministro e instalación de red eléctrica + tubería + luminarias y cableado.	
 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa	

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LAS VICTORIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 CALLE A 4 AVENIDA ZONA 10 DE MIXCO COLONIA LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-9129-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/07/2024



Foto 7: Suministro de nuevos tomacorrientes incluyendo tubería + cajas rectangulares + cableado.



Foto 8: Suministro e instalación de pila en cocina.



Foto 9: Suministro e instalación de inodoro.



Foto 10: Suministro e instalación de azulejo complementario.



Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía con directora y OPR al terminar la visita de campo.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPR

**ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
E.O.R.M.
LAS VICTORIAS**

[Firma]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cosme Rodolfo Lucero López
Arquitecto
Colegiado 6346