

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3-A MANZANA A LOTE 11. COL. EL EDÉN, CIUDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: Levantado de sanitario en el area superior, frente al salón de primero basico sección b




Foto 2: Levantado de sanitario y lavamanos en el area superior, frente al salón de primero b.



Foto 3: Levantado de sanitario en el area inferior, al fondo de la cocina



Foto 4: Reparando baranda de hierro que da para el segundo nivel, (esta podrida)




Foto 5: Reforzando baranda con tubo de hierro y colocar pieza que hace falta, al lado derecho del segundo nivel, frente al salón de tercero b y c




Foto 6: Desinstalando puertas de sanitarios, de madera para luego colocar puertas de metal en el segundo piso, frente a primero b.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cara Martina Hernández

Firma y sello del Presidente de la QOF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3-A MANZANA A LOTE 11 COL. EL EDÉN, CIUD.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	15/06/2024



Foto 19: Mantenimiento a puerta principal



Foto 20: Sustitución de piso cerámico y azulejo en cocina




Foto 21: Reparando caja de flipones




Foto 22: Colocando tomacorriente, mejoramiento de sistema eléctrico en cocinay corredor, sustitución de 2 tomacorrientes dobles, suswtitución de lamparas led, sustitución de cableado eléctrico.



Foto 23: Sustitución de canal de metal



Foto 24: Sustitución de 3 puertas de madera por metal en salones de primer nivel, reparación de puerta principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Martina Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3-A MANZANA A LOTE 11., COL. EL EDÉN, CIUDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	15/06/2024



Foto 26: Sustitución de estufa rural (completa)



Foto 26: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo pvc




Foto 27: Pintura de exteriores



Foto 28: Pintura de interiores




Foto 29:




Foto 30:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Martina Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3-A MANZANA 1 LOTE 11 COL. EL EDÉN, CIDUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1-10-0035-45	FECHA:	15/06/2024



Foto 7: Reparando porton principal, está desprendido y lo deben llegar a su lugar para que cierre sin dificultad.



Foto 8: Desinstalando puerta de madera primer piso, fondo de la cocina.



Foto 9: Desinstalando ventana, salón de docentes a la par de dirección




Foto 10: Desinstalación de vidrios en ventanas para colocar vidrios nuevos.



Foto 11: Reparando la cocina, cambio de repello, piso, pila, puerta.




Foto 12: Retirando pilas en mal estado para colocar las nuevas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carla Martina Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3-A MANZANA A LOTE 11 COL. EL EDEN CIUDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	15/06/2024




Foto 13: Desinstalación de balcones para ser lijados y pintados



Foto 14: mantenimiento de baranda patio numeros dos, que da al salón de segundo b y c



Foto 15: Lijado y pintado de balcones del primer nivel 2 en primero c, 2 en tercero a, 1 en primero a (todos con la misma medida).



Foto 16: Mantenimiento de las puertas de sanitarios en primer nivel.



Foto 17: Mantenimiento a puerta de dirección y salón de maestros



Foto 18: Reparación y pintura de marco de puerta de tercero c.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Martina Hernández
Firma y sello del Presidente de la DPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo P. SAN JUAN SACATEPÉQUEZ