

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLA HERMOSA I ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0037-45	FECHA:	17/05/2024



Limpieza con ácido muriático para colocación de piso cerámico en aula.



Nivelación y colocación de piso cerámico en aula.



Nivelación y colocación de piso cerámico en aula.



Balcones de metal instalados en aula.



Colocación de balcones y puerta de metal en aula.



Armado de estructura metálica para colocación de lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLA HERMOSA I ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0037-45	FECHA:	9/08/2024



Levantado de pared de block y concreto en el área de cocina.



Instalación de lámina troquelada calibre 26 en techo en el área de cocina.



Armado, tallado de mueble, y colocación de lavatrastos en área de cocina.



Colocación de piso en área de cocina.




Instalación de piso cerámico en aulas.



Puerta en aula y en cocina instaladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de CEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---