



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA BENDICION DE DIOS CASERIO LO DE CARRANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0039-45	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: Desarmando la estructura .



Foto 2: Retirando las laminas del techo .




Foto 3: Sustitución de bases de concreto en mal estado por estructura de metal.



Foto 4: Perforación de agujeros para la base de estructura de techo.



Foto 5 Fundición y sustitución de las bases para la estructura del techo.




Foto 6: Instalación de estructura metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

