



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	LA BENDICION DE DIOS CASERIO LO DE CARRANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-0039-45	FECHA	21/05/2024




Foto 1: Instalación de láminas.



Foto 2: Instalación de canales de aguas y bajadas pluviales.




Foto 3: Sustitución de bases de concreto en mal estado por estructura de metal.




Foto 4: Instalación de base y tinaco para suministro de agua.




Foto 5: Instalación de estructura metálica para el suministro de agua.




Foto 6: Instalación de base y tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

