


HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ASCENCIÓN, ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0052-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024
 Foto 1: .INGENIERO JUNTO A OPF Y DIRECTOR		 Foto 2: VISTA FRONTAL A MÓDULO DE AULAS DONDE SE PONDRÁ ESTRUCTURA METÁLICA	
 Foto 3: FOTO FRONTAL DONDE SE REALIZARÁ PISO TORTA DE CONCRETO		 Foto 4: VISTA PARTE ALTA DONDE SE REALIZARÁ EL REMOZAMIENTO	
 Foto 5: ÁREA PARA LA FABRICACIÓN DE PISO TORTA DE CONCRETO		 Foto 6: ENTRADA A ESTABLECIMIENTO DE TIERRA	
 Firma y sello del Presidente de la OPF		 ING. MARXELA A. MÉNDEZ INGENIERO CIVIL COLEGIADO 11,709	

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ASCENCIÓN, ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0052-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024



Foto 7: VISTA LATERAL DERECHA DONDE SE FABRICARA EL PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 8: EVALUADOR DE CAMPO EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 9: PATIO DE TIERRA CON DESNIVEL PRONUNCIADO



Foto 10: VISTA LATERAL PARTE ALTA DONDE SE LEVANTARAN COLUMNAS DE METAL



Foto 11: VISTA DONDE SE FABRICARA TORTA DE CONCRETO ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA TROQUELADA.



Foto 12: VISTA FRONTAL A ENTRADA DE ESTABLECIMIENTO DONDE SE REALIZARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUEADA



Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709