

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIXCAYA, ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0058-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/07/2024



Foto 1: Proceso de zanqueo para realización de levantado de muro de contención.



Foto 2: Zanqueo para fabricación de muro mampostería reforzada.



Foto 3: Levantado de muro de mampostería reforzada con columnas ubicadas cada 1.50 metros.



Foto 4: Muro de mampostería reforzada.



Foto 5: Proceso de fabricación de muro.



Foto 6: Retiro de canal pluvial en malas condiciones.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIXCAYA, ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0058-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/07/2024
			
Foto 7: Suministro e instalación de canal + tubería de descarga pluvial.		Foto 8: Instalación de canal pluvial.	
			
Foto 9: Canal + Bajadas pluviales.		Foto 10: Canal pluvial.	
			
Foto 11: Fotografía en el establecimiento.		Foto 12: Fotografía en el establecimiento.	
			