


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO PIXCAYA, ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-0058-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	29/07/2024

 Foto 1: Muro de contención de mampostería reforzada.	 Foto 2: Aplicación de repello en muro.
 Foto 3: Se resolvió el problema de erosión que existía en el muro de piedra.	 Foto 4: Se colocó una capa de concreto para unificar el muro con el piso existente.
 Foto 5: Se solucionó el problema de grietas en el piso.	 Foto 6: Colocación de piso de granito luego realizar el relleno y compactación.





HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO PIXCAYA, ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-0058-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	29/07/2024



Foto 7: Suministro e instalación de canal + tubería de descarga pluvial.



Foto 8: Instalación de canal pluvial.



Foto 9: Canal + Bajadas pluviales.



Foto 10: Suministro e Instalación de bajadas pluviales.



Foto 11: Fotografía en el establecimiento.



Foto 12: Fotografía en el establecimiento.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OEA



[Firma]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto
Colegiado 6346