



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A "CASERIO SAN JOSÉ LO DE ORTEGA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio San José Lo de Ortega, aldea lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-0081-42	FECHA:	23/04/2024



Foto 1. Frente de la escuela, entrada principal de la E O R M. "Caserio San José Lo de Ortega". Se observa la calle principal que es muy peligrosa ya que no se cuenta con una banquetá y los carros pasan muy rápido, por eso se utiliza la parte de atrás para que los estudiantes se retiren del establecimiento.



Foto 2. La instalación eléctrica que se debe realizar en el escenario ya que se encuentra en mal estado.




Foto 3. Los apagadores que se deben remozar por el deterioro.



Foto 4. Esta será el área para el muro perimetral ya que, hay construcciones que pueden lastimar a los estudiantes y en ocasiones, se perjudica a los vecinos.



Foto 5. Reparación del drenaje que se encuentra en los sanitarios, ya que es una fosa séptica.



Foto 6. Las puertas que se deben reparar y pintar, de los servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP Anexa a EORME "Caserio San José Lo de Ortega"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio San José Lo de Ortega, Aldea Lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-0081-42	FECHA	23/04/2024



Foto 1 Ventana que se encuentra en el sanitario.



Foto 2 Las ventanas que no tienen como abrirse para que entre una adecuada ventilación, dentro de los salones de clase.



Foto 3. En todos los salones, tanto en el primer nivel como el segundo nivel, se cuenta con este estilo de ventanas que si hay iluminación, pero no hay ventilación porque no se pueden abrir.



Foto 4. Constata de un buen tamaño, pero se necesita cambiar para que se puedan abrir.




Foto 5. Al cambiar el estilo de las ventanas, se puede dar una adecuada ventilación cruzada, que en tiempo de calor perjudica a los estudiantes.



Foto 6. Se necesitan ventanas corredizas para que los salones no se encierren el calor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM "Caserio San José Lo de Ortega"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio San José Lo de Ortega, Aldea Lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0081-42	FECHA	23/04/2024



Foto 1. frente de la EORM "Caserio San José Lo de Ortega" se desea colocar banqueta y cubrir los tubos.




Foto 2. Banqueta de la escuela



Foto 3. Remozamiento de costaneras del escenario



Foto 4. El cambio de canales de agua pluvial



Foto 5. Cambiar los sanitarios.




Foto 6. Área de los sanitarios que se colocará piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A "CASERÍO SAN JOSÉ LO DE ORTEGA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Lo de Ortega, aldea lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0081-42	FECHA:	23/04/2024



Foto 1. frente de la escuela, entrada principal de la E.O.R.M. "Caserío San José Lo de Ortega" Se observa la calle principal que es muy peligrosa ya que no se cuenta con una banqueta y los carros pasan muy rápido, por eso se utiliza, la parte de atrás para que los estudiantes se retiren del establecimiento.



Foto 2. La instalación eléctrica que se debe realizar en el escenario ya que se encuentra en mal estado.



Foto 3. Los apagadores que se deben remozar por el deterioro.



Foto 4. Esta será el área para el muro perimetral ya que, hay construcciones que pueden lastimar a los estudiantes y en ocasiones, se perjudica a los vecinos.



Foto 5. Reparación del drenaje que se encuentra en los sanitarios, ya que es una fosa séptica.




Foto 6. Las puertas que se deben reparar y pintar, de los servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORME "Caserío San José Lo de Ortega"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Lo de Ortega, Aldea Lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0081-42	FECHA:	23/04/2024



Foto 1. Ventana que se encuentra en el sanitario.



Foto 2. las ventanas que no tienen como abrirse para que entre una adecuada ventilación, dentro de los salones de clase.



Foto 3. En todos los salones, tanto en el primer nivel como el segundo nivel, se cuenta con este estilo de ventanas que si hay iluminación, pero no hay ventilación porque no se pueden abrir.



Foto 4. Constan de un buen tamaño, pero se necesita cambiar para que se puedan abrir.



Foto 5. Al cambiar el estilo de las ventanas, se puede dar una adecuada ventilación cruzada, que en tiempo de calor perjudica, a los estudiantes.




Foto 6. Se necesitan ventanas corredizas para que los salones no se encierre el calor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM "Caserío San José Lo de Ortega"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Lo de Ortega, Aldea Lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0081-42	FECHA:	23/04/2024



Foto 1. frente de la EORM "Caserío San José Lo de Ortega" se desea colocar banqueta, y cubrir los tubos .



Foto 2. El mijitorio, donde se pintara, y colocara piso.



Foto 3. El cambio de la ubicación de la pila, ya que en esa parte se difuculta utilizarla.



Foto 4. Este es el drenaje que se debe cambiar ya que el agua del lavamanos cae a la fosa ceptica y ya se esta llenando, por la ventana se colocara la pila.




Foto 5. La pila quedo en un mal lugar no se puede utilizar los dos lavaderos uno esta tapado y el otro queda debajo de las gradass. Y se acumula agua en la entrada.



Foto 6. Aquí se desea colocar el lavamanos para que esa misma agua lave el mijitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM "Caserío San José Lo de Ortega"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Lo de Ortega, Aldea Lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0081-42	FECHA:	23/04/2024



Foto 1. frente de la EORM "Caserío San José Lo de Ortega" se desea colocar banqueta, y cubrir los tubos .



Foto 2. Banqueta de la escuela



Foto 3. Remozamiento de costaneras del escenario



Foto 4. El cambio de canales de agua pluvial




Foto 5. Cambiar los sanitarios.



Foto 6. Área de los sanitarios que se colocará piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

