



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A "CASERÍO SAN JOSÉ LO DE ORTEGA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Lo de Ortega, aldea lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0081-42	FECHA:	13/05/2024



Foto 1. frente de la escuela, entrada principal de la E.O.R.M. "Caserío San José Lo de Ortega" Se observa la calle principal que es muy peligroso ya que no se cuenta con una banqueta y los carros pasan muy rápido, por eso se utiliza, la parte de atrás para que los estudiantes se retiren del establecimiento.



Foto 2. La instalación eléctrica que está en el escenario del patio.



Foto 3. Cambio de los cables de luz en el escenario que está en el patio.



Foto 4. Remozamiento de una parte del muro, perimetral.



Foto 5. Reparación del drenaje que se encuentra en los servicios sanitarios del módulo I.



Foto 6. Remozamiento de las puertas de los servicios sanitarios del módulo I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORME "Caserio San José Lo de Ortega"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San José Lo de Ortega, Aldea Lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0081-42	FECHA:	17/05/2024



Foto 1. Remozamiento que esta en los servicios sanitarios del módulo I




Foto 2. Quitar los vidrios de la ventana de servicio sanitario del módulo I



Foto 3. Cambio de ventanas de marco de metal, por PVC.



Foto 4. Quitando las puertas de los servicios sanitarios del módulo I, para pintarlas y arreglarlas.




Foto 5. Al cambiar el estilo de las ventanas, se puede dar una adecuada ventilación cruzada.



Foto 6. Cambiando de lugar la pila del patio, de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORME "Caserío San José Lo de Ortega"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Lo de Ortega, Aldea Lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0081-42	FECHA:	13/05/2024



Foto 1. frente de la EORM "Caserío San José Lo de Ortega" se desea colocar banquetas, y cubrir los tubos.



Foto 2. Colocación de la base del lavamanos por donde se ubica el mijitorio.



Foto 3. El cambio del drenaje del lavamanos de servicio sanitario del modulo I



Foto 4. Pila de la cocina se amplió el lavadero del lado derecho y tampizado con azulejo



Foto 5. Cambio de los chorros del lavamanos del servicio sanitario del modulo I



Foto 6. Remozando los servicios sanitarios del modulo II.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A "CASERÍO SAN JOSÉ LO DE ORTEGA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Lo de Ortega, aldea lo de Mejía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0081-42	FECHA:	28/05/2024



Foto 1. frente de la escuela, entrada principal de la E.O.R.M. "Caserío San José Lo de Ortega" Se observa la calle principal que es muy peligroso ya que no se cuenta con una banqueta y los carros pasan muy rápido, por eso se utiliza, la parte de atrás para que los estudiantes se retiren del establecimiento.



Foto 2. La instalación eléctrica que está en el escenario del patio.




Foto 3. Cambio de los apagadores, que están en el escenario del patio.



Foto 4. Remozamiento de una parte del muro, perimetral.



Foto 5. Reparación del drenaje que se encuentra en los servicios sanitarios del módulo I.



Foto 6. Remozamiento de las puertas de los servicios sanitarios del módulo I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

