



HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CONCEPCION EL PILAR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1754-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN	3/07/2024



 Foto 1: Desmontaje de lámina en malas condiciones y montaje de techo de lámina troquelada.	 Foto 2: Se realizó el mantenimiento a la estructura de techo, limpieza y pintura + instalación de lámina troquelada.
 Foto 3: Suministro e instalación de lámina troquelada.	 Foto 4: Suministro e instalación de lámina troquelada.
 Foto 5: Suministro e instalación de puertas metálicas en baños.	 Foto 6: Cambio de techo de lámina en baños + aplicación de pintura.


 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CONCEPCION EL PILAR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1754-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN	3/07/2024

 Foto 7: Suministro e instalación de estructura de soporte + techo de lámina troquelada.	 Foto 8: Fabricación de lavamanos tipo pileta.
 Foto 9: Fabricación de estufa artesanal con ladrillo.	 Foto 10: Fabricación de mesa de trabajo con top de azulejo.
 Foto 11: Fotografía en establecimiento.	 Foto 12: Fotografía en establecimiento luego de terminar la visita.

 Firma y Sello del Presidente	 Cesar Rodolfo Lucas López Arquitecto Colegiado 6346 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---