



HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCION EL PILAR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1754-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024

 Foto 1: Mantenimiento a estructura de techo, incluye lijado y pintura mas instalación de lámina.	 Foto 2: Suministro e instalación de lámina troquelada en pasillos.
 Foto 3: Suministro e instalación de lámina troquelada.	 Foto 4: Suministro e instalación de canal de descarga pluvial.
 Foto 5: Suministro e instalación de puertas metálicas en baños + levantado de 3 hiladas de block.	 Foto 6: Área de cocina, con cambio de estructura de soporte para techo + instalación de lámina y aplicación de pintura interior y exterior.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCION EL PILAR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1754-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024

 Foto 7: Aplicación de pintura + Mantenimiento de puerta en cocina.	 Foto 8: Vista interna de cocina, con aplicación de pintura interna.
 Foto 9: Fabricación de mesa de trabajo con top de azulejo illo.	 Foto 10: Mantenimiento de puerta metálica en cocina.
 Foto 11: Fotografía en establecimiento.	 Foto 12: Fotografía en establecimiento luego de terminar la visita, con director y OPF.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Cesar Rodolfo Lucas López Arquitecto Matrícula 6346 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa
--	---