

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PAJOQUES ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1768-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/2024



Foto 1: Salón al que se le cambiará el piso en el Modulo D



Foto 2: El cambio de piso es necesario, tomando en cuenta los años de uso que tiene actualmente.



Foto 3: El piso tiene mas de 25 años de antigüedad.



Foto 4: Con el cambio de piso se podrá realizar limpieza de manera mas profunda.



Foto 5: Se muestran uno de los salones que únicamente tiene torta de cemento en el Módulo A.



Foto 6: Salón con torta de cemento.

Irma Carol Subuyuj

Firma y sello del Presidente de la OPF



Cesar Rodolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PAJOQUES ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1768-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/2024



Foto 7: Las puertas presentan oxidación y se encuentran sucias, por lo que se deberá realizar el mantenimiento.



Foto 8: Se deberá realizar el mantenimiento a la estructura del techo.



Foto 9: Se deberá fabricar una mesa de trabajo con su respectivo top de azulejo y se colocará azulejo también en parte de la pared lateral.



Foto 10: Se deberá realizar el cambio de la lámina en cocina debido a la cantidad de óxido que presenta la lámina actual.



Foto 11: Fotografía en Establecimiento



Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.

Irma Carol Gubuyon

Firma y sello del Presidente de la OPF



Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa