



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXO A ESCUELA RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LOS PAJOQUES ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1768-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN	12/07/2024



Foto 1: Se desmonta el techo de lámina en malas condiciones.



Foto 2: Suministro e instalación de lámina troquelada.



Foto 3: Vista desde la parte superior de techo de lámina.



Foto 4: Levantado de muro, encofrado y fundición de soleras para cocina.



Foto 5: Levantado de muro en cocina + aplicación de repello + aplicación de pintura + suministro e instalación de techo.



Foto 6: Fabricación de estufa artesanal con block y ladrillo.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Cesar Rueda Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXO A ESCUELA RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LOS PAJOQUES ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1768-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN	12/07/2024



Foto 7: Mesa de trabajo con top de azulejo.



Foto 8: Vista general en ampliación de cocina.



Foto 9: Mantenimiento a ventanas y balcones, incluyendo vidrios + aplicación de pintura en muros exteriores.



Foto 10: Suministro e instalación de piso tipo granito e salón de clases.




Foto 11: Fotografía en establecimiento.



Foto 12: Fotografía en establecimiento.

Irma Carol Suba
Firma y sello del Presidente de la OPF



Cesar Rodolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Cargado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa