

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LOS ROBLES, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1786-43	FECHA:	14 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto N 1: Instalación de lámina en salones de primero, segundo, párvulos, corredor derecho y sanitarios para niños.




Foto N 2: Lámina troquelada y capotes instalados en 6 salones, corredores y sanitarios.



Foto N 3: Instalación de lámina, mantenimiento y pintura en estructura metálica de aulas y corredores del lado derecho de la escuela.



Foto N 4: Instalación de lámina, mantenimiento y pintura de estructura metálica de aulas y corredores del lado izquierdo de la escuela.




Foto N 5: Instalación de lámina y mantenimiento en salones de clase lado izquierdo de la escuela.



Foto N 6: Instalación de lámina, mantenimiento y pintura a estructura de metal area de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LOS ROBLES, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1786-43	FECHA:	14 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto N 7: Aplicación de pintura en pared de entrada de la escuela.



Foto N 8: Aplicación de pintura anticorrosiva a puerta de Dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

