

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1795-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024

 Foto 1: Bordo perimetral, mejorado con block de 14x19x20cms, de la losa	 Foto 2: Preparación de losa para aplicación de impermeabilizante y bajadas de agua
 Foto 3: Mezcla de cemento y material para trabajar remozamientos	 Foto 4: Piedrin para hacer mezcla de cemento
 Foto 5: Evaluadora de campo en el interior establecimiento educativo	 Foto 6: Evaluadora de campo en el exterior del centro educativo

Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta J. M.

[Firma]

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO EDUCATIVO
CASERIO LOS PIRIRES
ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ


Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1795-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024

 Foto 7: Instalación de bajada de agua pluvial en proceso	 Foto 8: Caja octagonal para la luminaria, la cual quedó en la fundición de la losa
 Foto 9: Bordillo perimetral, mejorado con block de 14x19x20cms, de la losa	 Foto 10: Evaluadora de campo revisando fundición de losa
 Foto 11: Evaluadora de campo revisando fundición de losa en compañía de técnico y director de establecimiento	 Foto 12: Losa fundida

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

[Firma]

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO EDUCATIVO
ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SAC.

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa