


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Realhuit	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1799-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023

 Foto 1: Módulo A, techo deteriorado por humedad	 Foto 2: Módulo A, techo deteriorado
 Foto 3: Módulo A, techo en mal estado	 Foto 4: Módulo A, losa en mal estado
 Foto 5: Módulo A, losa deteriorada	 Foto 6: Módulo A, techo en mal estado



Firma y sello del representante de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Realhuit	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1799-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023



Foto 7: interior del establecimiento



Foto 8: Evaluadora en oficina de Dirección



Foto 9: Módulo A, losa en mal estado




Foto 10: Módulo A, losa deteriorada




Foto 11: Evaluadora en el interior del establecimiento



Foto 12: Evaluadora en la fachada de la institución


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

