

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Realhuit	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1799-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto 1: Evaluadora de campo observando trabajos de mejoramiento de losa



Foto 2: Evaluadora de campo observando trabajos de mejoramiento de losa



Foto 3: Levantamiento de mezclón para mejoramiento de losa



Foto 4: Levantamiento de mezclón para mejoramiento de losa



Foto 5: Polea que utilizaron los albañiles para bajar el ripio extraído de los pañuelos antiguos, los cuales estaban en malas condiciones



Foto 6: Mezcla de arena y piedrín lista para ser mezclada con agua y así obtener cemento

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Prestador de Servicios

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Realhuit	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1799-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto 7: Levantado de mezclón



Foto 8: Otra vista de la polea que utilizaron los albañiles para bajar el ripio extraído de los pañuelos antiguos, los cuales estaban en malas condiciones



Foto 9: Material utilizado en establecimiento educativo para realizar trabajos de remozamiento



Foto 10: Evaluadora de campo en el interior del centro educativo




Foto 11: Levantamiento de mezclón



Foto 12: Mezclón levantado para preparar losa

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIDA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa