

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Realhuit	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1799-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/07/2024



Foto 1: Evaluadora de campo lista para recibir los trabajos de remozamiento finalizados



Foto 2: Evaluadora de campo recibiendo los trabajos de realización de pañuelos e impermeabilización en losa



Foto 3: Evaluadora de campo en losa con pañuelos e impermeabilización



Foto 4: Losa con pañuelos que no permitirán que el agua se empoce con su respectiva impermeabilización




Foto 5: Losa impermeabilizada para evitar humedad en muros



Foto 6: Techo (cielo) de salones del segundo nivel fueron repellados y pintados



Firma y sello del Evaluador de Campo de la OPF

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Realhuit	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1799-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/07/2024



Foto 7: Evaluadora de campo junto a directora del establecimiento y presidenta de OPF observando muros de aulas repelladas, pintadas y la losa sin humedad



Foto 8: Mingitorio nuevo



Foto 9: A las paredes de cocina se les aplicó repello



Foto 10: Sanitario nuevo




Foto 11: Aulas pintadas y con losa sin humedad luego de ser impermeabilizada



Foto 12: Evaluadora de campo con Presidenta de OPF y Directora del establecimiento educativo

K. Colley



Firma y sello de la presidenta de la OPF

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLECTADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa